
45
2
6.
2
20
5
M5
5
ϕ4
8
5
18

2.8


4
5
31
ϕ3
ϕ5
M5
15
2,5
13,5
22,5
45


10
4
10
M2
Section
4
2
10,5
20
M5

2.11


45
3
20
15
2
2,5
13,5
13
13,5

2.12